

# RAPORT DE INTERVENȚIE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

## a. I IDENTIFICARE

1. DATA RAPORTARII	ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
	3	0	1	2	2
	2	0	1	4	1
	2	1	4	1	5

2. ISUJ/AL MUN. BUCUREȘTI CARE A ACȚIONAT

0
---

 7. SITUAȚIA DE URGENȚĂ 

5	2	1	7
---	---	---	---

 8. DENUMIRE OBIECTIV (PERSONĂ) MIJLOACE AUTO  
TRANSPORT MĂRFURI

 9. ORGAN AL AD-ȚIEI CENTRALE 

2	5
---	---

 10. TIPUL PROPRIETĂȚII 

1
---

 11. DOMENIUL DE ACTIVITATE 

6	0	2	4
---	---	---	---

 12. OBIECTIVUL AFECTAT 

2	8
---	---

 13. DESTINAȚIA LOCULUI PRODUCERII EVENIMENTULUI 

1	1	9
---	---	---

## II. LOCALIZARE

1. LOCALITATEA ADJUD

 2. MEDIU: URBAN  RURAL 

 3. JUDEȚUL ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL 

3	9
---	---

4. STRADA \_\_\_\_\_ NR. \_\_\_\_\_ BLOC \_\_\_\_\_ NUMĂRUL \_\_\_\_\_ ETAJ \_\_\_\_\_ APARTAMENT \_\_\_\_\_

 5. \_\_\_\_\_ TORUL \_\_\_\_\_ 6. DISTANȚA ÎN KILOMETRI FAȚĂ DE SUBUNITATEA DE RAION 

		1
--	--	---

## III. MOMENTUL ANUNȚĂRII EVENIMENTULUI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
2	9	1	2	2
2	0	1	4	1
4	1	4	0	0

## IV. MODUL DE ALERTARE | | |---| | 2 | |---|

## B.V. MOMENTUL SOSIRII LA LOCUL INTERVENȚIEI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
2	9	1	2	2
2	0	1	4	1
5	0	0	0	0

## VI. MOMENTUL LOCALIZĂRII

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
2	9	1	2	2
2	0	1	4	1
5	0	5	0	5

## VII. MOMENTUL LICHIDĂRII CONSECINȚELOR EVENIMENTULUI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
2	9	1	2	2
2	0	1	4	1
7	3	0	0	0

## VIII. MOMENTUL RETRAGERII DIN DISPOZITIV

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
2	9	1	2	2
2	0	1	4	1
7	3	5	0	0

## IX. FORȚE CERUTE ÎN SPRIJIN | | |---| | 0 | |---|

## X. PROCEDEE DE ÎNTRERUPEREA ARDERII | | |---| | 0 | |---|

## XI. COMANDANTUL INTERVENȚIEI | | | |---|---| | 2 | 6 | |---|---|

(PRIMAR, VICEPRIMAR, ȘEF SVSU)

## XXI. MIJLOACE DE STINGERE

	DA	NU
MIJLOACE DE PRIMĂ INTERVENȚIE		
CU O ȚEAVĂ DE REFULARE		
CU 2-3 ȚEVI DE REFULARE		
CU MAI MULT DE 3 ȚEVI DE REFULARE		
CU O ȚEAVĂ (ȚEVI) GENERAT./LANSAT. DE SPUMĂ		
CU PULBERI		
INSTALAȚII AUTOMATE DE STINGERE		

## XII. TIPUL ȘI NUMĂRUL AUTOSPECIALELOR ȘI UTILAJELOR FOLOSITE

TIP AUTOSPECIALE/URGENȚE	I	II	III	IV
- autospeciale de lucru cu apă și spumă				
- autospeciale de stins incendii cu pulberi				
- autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime				
- autospeciale pentru evacuarea fumului, gazelor și pentru iluminat				
- autospeciale de capacitate medie				
- autocamion de intervenție				
- ambulanțe (autosanitare)				

- autospeciale pentru descarcerare				
-autospeciala pirotehnica (AID, AFAC)				
- motopompe (remorcabile sau transportabile)				
- alte utilaje				

### XIII. PERSONALUL DESTINAT INTERVENȚIEI

VOLUNTARI   0  6

ALTE FORȚE	POLIȚIE		
	JANDARMI		
	Politia de frontieră		
	ARMATĂ		
	ALTE PERSOANE		

**XIV. PERSOANE SALVATE:** ADULȚI    COPII

### XV. VICTIME

CATEGORII	DECEDAȚI			RĂNIȚI, MUTILAȚI		
	ARȘI	ASFIX.	DIN ALTE SITUAȚII	ARȘI	ASF.	DIN ALTE SITUAȚII
Serv.vol. sau serv.priv						
Alte persoane decât serv. profes. sau vol.						
copii						

### XVI. VICTIME PE GRUPE DE VÂRSTĂ

GRUPE	DECEDAȚI	RĂNIȚI
0-6 ani		
7-14 ani		
15-25 ani		
26-55 ani		
56-70 ani		
peste 70 ani		

### XVII. ANIMALE

CATEGORII	MOARTE			SALVATE		
ANIMALE MARI						
ANIMALE MICI						
PĂSĂRI						

### XVIII. VALORI ESTIMATE

Bunuri distruse \_\_\_\_\_ lei  
Bunuri salvate \_\_\_\_\_ lei

### XIX. CARACTERISTICILE FOCARULUI ÎNȚIAL

1. SURSA DE APRINDERE   2. MIJLOACE CARE PUTEAU PRODUCEREA APRINDEREA
3. PRIMUL MATERIAL CARE A ARS   4. ÎMPREJURARE DETERMINANTĂ

### XX. DATE DESPRE OBIECTIV

1. Obiectivul a fost avizat/autorizat din punct de vedere al securității la incendiu DA  NU  Nu este cazul
2. Obiectivul a fost asigurat DA  NU  Nu este cazul
3. Obiectivul era prevăzut cu instalație de semnalizare/detectare DA  NU  Nu este cazul
4. Obiectivul era prevăzut cu instalație de stingere DA  NU  Nu este cazul
5. Obiectivul era prevăzut cu instalație de desfumare DA  NU  Nu este cazul
6. Dacă instalația de protecție a funcționat DA  NU  Nu este cazul
7. Dacă obiectivul a fost controlat de inspectorul de prevenire în anul curent DA  NU  Nu este cazul

### XXII. CONSECINȚELE EVENIMENTULUI

ÎN DATA DE 29.12.2014, ORA 15.00: AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ MAI MULTE MIJLOACE AUTO DE PESTE 7,5 TONE (TIRURI, CAMIOANE) SUNT PARCATE ÎN INTERIORUL ORAȘULUI DE-A LUNGUL DRUMULUI E85, NE-AM DEPLASAT LA FIECARE DIN MIJLOACELE AUTO MENȚIONATE, AM STABILIT UN NECESAR ȘI AM DISTRIBUIT ȘOFERILOR DE PE ACESTEA SANDWICH-URI, CEAI, APĂ MINERALĂ.

### eXXVII. TIPUL ZONEI AFECTATE DE DEZASTRU

1 3

### XXVIII. NUMĂRUL DE GOSPODĂRII CETĂTENEȘTI AFECTATE

### XXIX. EFECTE – POLUARE TRANSFRONTALIERĂ

NU

### XXX. ASISTENȚĂ SPECIFICĂ SOLICITATĂ(PRIORITARĂ)

1 6

### XXXI. MĂSURI SITUATII DE URGENȚĂ

2 0

### XXXIII. DATE SUPLIMENTARE

UTILAJ INTERVENȚIE: DOUĂ AUTOTURISME