

RAPORT DE INTERVENȚIE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

a.I IDENTIFICARE

1. DATA RAPORTARII	ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
	0 3	0 8	2 0 1 6	1 6	2 0

2. ISUJ/AL MUN. BUCUREȘTI CARE A ACȚIONAT

	0
--	---

7. SITUAȚIA DE URGENȚĂ

7	0	0	7
---	---	---	---

8. DENUMIRE OBIECTIV (PERSONĂ) **DN2 (în față la Banca Transilvania)**

9. ORGAN AL AD-ȚIEI CENTRALE

2	5
---	---

10. TIPUL PROPRIETĂȚII

1

11. DOMENIUL DE ACTIVITATE

7	5	2	5
---	---	---	---

12. OBIECTIVUL AFECTAT

3	0
---	---

13. DESTINAȚIA LOCULUI PRODUCERII EVENIMENTULUI

1	3	5
---	---	---

II. LOCALIZARE

1. LOCALITATEA **ADJUD**

2. MEDIU: URBAN RURAL

3. JUDEȚUL ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL

3	9
---	---

4. STRADA **GĂRII** NR. BLOC NUMĂRUL **12** ETAJ APARTAMENT

5. SECTORUL

6. DISTANȚA ÎN KILOMETRI FAȚĂ DE SUBUNITATEA DE RAION

		1
--	--	---

III. MOMENTUL ANUNȚĂRII EVENIMENTULUI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
0 2	0 8	2 0 1 6	0 8	2 0

IV. MODUL DE ALERTARE | | |---| | 9 | |---|

B.V. MOMENTUL SOSIRII LA LOCUL INTERVENȚIEI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
0 2	0 8	2 0 1 6	0 8	3 0

VI. MOMENTUL LOCALIZĂRII

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
0 2	0 8	2 0 1 6	0 8	3 5

VII. MOMENTUL LICHIDĂRII CONSECINȚELOR EVENIMENTULUI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
0 2	0 8	2 0 1 6	0 9	0 5

V MOMENTUL RETRAGERII DIN DISPOZITIV

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
0 2	0 8	2 0 1 6	0 9	1 5

IX. FORȚE CERUTE ÎN SPRIJIN

0

X. PROCEDEE DE ÎNTRERUPEREA ARDERII

0

XI. COMANDANTUL INTERVENȚIEI

2	3
---	---

(PRIMAR, VICEPRIMAR, ȘEF SVSU)

XXI. MIJLOACE DE STINGERE	DA	NU
MIJLOACE DE PRIMĂ INTERVENȚIE		
CU O ȚEAVĂ DE REFULARE		
CU 2-3 ȚEVI DE REFULARE		
CU MAI MULT DE 3 ȚEVI DE REFULARE		
CU O ȚEAVĂ (ȚEVI) GENERAT./LANSAT. DE SPUMĂ		
CU PULBERI		
INSTALAȚII AUTOMATE DE STINGERE		

XII. TIPUL ȘI NUMĂRUL AUTOSPECIALELOR ȘI UTILAJELOR FOLOSITE

TIP AUTOSPECIALE/URGENȚE	I	II	III	IV
- autospeciale de lucru cu apă și spumă				
- autospeciale de stins incendii cu pulberi				
- autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime				
- autospeciale pentru evacuarea fumului, gazelor și pentru iluminat				
- autospeciale de capacitate medie				
- autocamion de intervenție				

- ambulanțe (autosanitare)			
- autospeciale pentru descarcerare			
-autospeciala pirotehnică (AID, AFAC)			
- motopompe (remorcabile sau transportabile)			
- alte utilaje			

XIII. PERSONALUL DESTINAT INTERVENȚIEI

--

VOLUNTARI 0 5

ALTE FORȚE	POLIȚIE		
	JANDARMI		
	Poliția de frontieră		
	ARMATĂ		
	ALTE PERSOANE		

XIV. PERSOANE SALVATE: ADULȚI COPII

XV. VICTIME

CATEGORII	DECEDAȚI			RĂNIȚI, MUTILAȚI		
	ARȘI	ASFIX.	DIN ALTE SITUAȚII	ARȘI	ASF.	DIN ALTE SITUAȚII
Serv.vol. sau serv.priv						
Alte persoane decât serv. profes. sau vol. copii						

XVI. VICTIME PE GRUPE DE VÂRSTĂ

GRUPE	DECEDAȚI	RĂNIȚI
0-6 ani		
7-14 ani		
15-25 ani		
26-55 ani		
56-70 ani		
peste 70 ani		

XVII. ANIMALE

CATEGORII	MOARTE	SALVATE
ANIMALE MARI		
ANIMALE MICI		
PĂSĂRI		

XVIII. VALORI ESTIMATE

Bunuri distruse lei
Bunuri salvate lei

XIX. CARACTERISTICILE FOCARULUI ÎNȚIAL

1. SURSA DE APRINDERE 2. MIJLOACE CARE PUTEAU PRODUCЕ APRINDEREA
3. PRIMUL MATERIAL CARE A ARS 4. ÎMPREJURARE DETERMINANTĂ

XX. DATE DESPRE OBIECTIV

1. Obiectivul a fost avizat/autorizat din punct de vedere al securității la incendiu DA NU Nu este cazul
2. Obiectivul a fost asigurat DA NU Nu este cazul
3. Obiectivul era prevăzut cu instalație de semnalizare/detectare DA NU Nu este cazul
4. Obiectivul era prevăzut cu instalație de stingere DA NU Nu este cazul
5. Obiectivul era prevăzut cu instalație de desfumare DA NU Nu este cazul
6. Dacă instalația de protecție a funcționat DA NU Nu este cazul
7. Dacă obiectivul a fost controlat de inspectorul de prevenire în anul curent DA NU Nu este cazul

XXII. CONSECINȚELE EVENIMENTULUI

ÎN DATA DE 02.08.2016, LA ORA 08.20 AM FOST ÎNȘTIINȚAȚI CĂ ÎN FAȚA BĂNCII TRANSILVANIA, DATARITĂ VÂNTULUI PUTERNIC, CÂTEVA BUCĂȚI DE TABLĂ, AU CĂZUT DE PE ACOPERIȘUL CLĂDIRII ȘI AU ATERIZAT ÎNTR-UN COPAC DIN FAȚA BĂNCII. S-A INTERVENIT CU 5 VOLUNTARI, AUTOSCARĂ, TRACTOR CU REMORCĂ, PENTRU DEGAJAREA ZONEI. NU AU FOST AFECTATE CLĂDIRI, GARDURI, REȚELE ELECTRICE.

eXXVII. TIPUL ZONEI AFECTATE DE DEZASTRU

0 1

XXVIII. NUMĂRUL DE GOSPODĂRII CETĂȚENEȘTI AFECTATE

XXIX. EFECTE – POLUARE TRANSFRONTALIERĂ

NU

XXX. ASISTENȚĂ SPECIFICĂ SOLICITATĂ (PRIORITARĂ)

XXXI. MĂSURI SITAȚII DE URGENȚĂ

2 0

XXXIII. DATE SUPLIMENTARE

MIJLOACE DE INTERVENȚIE: AUTOSCARĂ, TRACTOR CU REMORCĂ.