

RAPORT DE INTERVENȚIE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

a.I IDENTIFICARE

1. DATA RAPORTARII	ZIUA 1 5	LUNA 0 2	ANUL 2 0 1 8	ORA 0 9	MIN. 3 0	2. ISUJ/AL MUN. BUCUREȘTI CARE A ACȚIONAT	0
7. SITUAȚIA DE URGENȚĂ	7 0 0 7					8. DENUMIRE OBIECTIV (PERSONĂ)	Obor
9. ORGAN AL AD-ȚIEI CENTRALE	2 5					11. DOMENIUL DE ACTIVITATE	7 5 2 5
10. TIPUL PROPRIETĂȚII	1					12. OBIECTIVUL AFECTAT	3 0
13. DESTINAȚIA LOCULUI PRODUCERII EVENIMENTULUI	1 3 5						

II. LOCALIZARE

1. LOCALITATEA ADJUD	2. MEDIU: URBAN <input checked="" type="checkbox"/> RURAL <input type="checkbox"/>
3. JUDEȚUL ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL	3 9
4. STRADA Copăcești NR. _____ BLOC _____ NUMĂRUL _____ ETAJ _____ APARTAMENT _____	
5. SECTORUL _____	6. DISTANȚA ÎN KILOMETRI FAȚĂ DE SUBUNITATEA DE RAION
	_____ _____ 1

III. MOMENTUL ANUNȚĂRII EVENIMENTULUI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1 6	0 2	2 0 1 8	0 7	3 0

IV. MODUL DE ALERTARE

9

B.V. MOMENTUL SOSIRII LA LOCUL INTERVENȚIEI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1 6	0 2	2 0 1 8	0 8	0 0

VI. MOMENTUL LOCALIZĂRII

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1 6	0 2	2 0 1 8	0 8	0 5

VII. MOMENTUL LICHIDĂRII CONSECINȚELOR EVENIMENTULUI

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1 6	0 2	2 0 1 8	0 9	1 0

VIII. MOMENTUL RETRAGERII DIN DISPOZITIV

ZIUA	LUNA	ANUL	ORA	MIN.
1 6	0 2	2 0 1 8	0 9	1 5

IX. FORȚE CERUTE ÎN SPRIJIN

0

X. PROCEDEE DE ÎNTRERUPEREA ARDERII

0

XI. COMANDANTUL INTERVENȚIEI

(PRIMAR, VICEPRIMAR, ȘEF SVSU)

2 | 3

XXI. MIJLOACE DE STINGERE

	DA	NU
MIJLOACE DE PRIMĂ INTERVENȚIE		
CU O ȚEAVĂ DE REFULARE		
CU 2-3 ȚEVI DE REFULARE		
CU MAI MULT DE 3 ȚEVI DE REFULARE		
CU O ȚEAVĂ (ȚEVI) GENERAT./LANSAT. DE SPUMĂ		
CU PULBERI		
INSTALAȚII AUTOMATE DE STINGERE		

XII. TIPUL ȘI NUMĂRUL AUTOSPECIALELOR ȘI UTILAJELOR FOLOSITE

TIP AUTOSPECIALE/URGENȚE	I	II	III	IV
- autospeciale de lucru cu apă și spumă				
- autospeciale de stins incendii cu pulberi				
- autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime				
- autospeciale pentru evacuarea fumului, gazelor și pentru iluminat				
- autospeciale de capacitate medie				
- autocamion de intervenție				
- ambulanțe (autosanitare)				

- autospeciale pentru descarcerare				
-autospeciala pirotehnica (AID, AFAC)				
- motopompe (remorcabile sau transportabile)				
- alte utilaje				

XIII. PERSONALUL DESTINAT INTERVENȚIEI

--

VOLUNTARI 0 4

ALTE FORȚE	POLIȚIE		
	JANDARMI		
	Politia de frontieră		
	ARMATĂ		
	ALTE PERSOANE		

XIV. PERSOANE SALVATE: ADULȚI COPII

XV. VICTIME

CATEGORII	DECEDAȚI			RĂNIȚI, MUTILAȚI		
	ARȘI	ASFIX.	DIN ALTE SITUATII	ARȘI	ASF.	DIN ALTE SITUATII
Serv.vol. sau serv.priv						
Alte persoane decât serv. profes. sau vol.						
copii						

XVI. VICTIME PE GRUPE DE VÂRSTĂ

GRUPE	DECEDAȚI	RĂNIȚI
0-6 ani		
7-14 ani		
15-25 ani		
26-55 ani		
56-70 ani		
peste 70 ani		

XVII. ANIMALE

CATEGORII	MOARTE			SALVATE		
ANIMALE MARI						
ANIMALE MICI						
PĂSĂRI						

XVIII. VALORI ESTIMATE

Bunuri distruse _____ lei

Bunuri salvate _____ lei

XIX. CARACTERISTICILE FOCARULUI ÎNȚĂL

1. SURSA DE APRINDERE 2. MIJLOACE CARE PUTEAU PRODUCEREA APRINDEREA
3. PRIMUL MATERIAL CARE A ARS 4. ÎMPREJURARE DETERMINANTĂ

XX. DATE DESPRE OBIECTIV

1. Obiectivul a fost avizat/autorizat din punct de vedere al securității la incendiu DA NU Nu este cazul
2. Obiectivul a fost asigurat DA NU Nu este cazul
3. Obiectivul era prevăzut cu instalație de semnalizare/detectare DA NU Nu este cazul
4. Obiectivul era prevăzut cu instalație de stingere DA NU Nu este cazul
5. Obiectivul era prevăzut cu instalație de desfumare DA NU Nu este cazul
6. Dacă instalația de protecție a funcționat DA NU Nu este cazul
7. Dacă obiectivul a fost controlat de inspectorul de prevenire în anul curent DA NU Nu este cazul

XXII. CONSECINȚELE EVENIMENTULUI

ÎN DATA DE 16.02.2018, LA ORA 08.00 AM FOST ÎNȘTIINȚAȚI CĂ, ÎN OBOR ESTE UN STÂLP ÎNCLINAT ȘI ÎN PERICOL DE A SE PRĂBUȘI. A FOST ALERTAT S.V.S.U. ȘI S-A INTERVENIT CU 4 VOLUNTARI, O AUTOSCARĂ, PENTRU DECUPLAREA STÂLPULUI DE LA REȚEA, URMÂND CA ULTERIOR A SE ÎNLOCUI. NU AU FOST AFECTATE CLĂDIRI, GARDURI, REȚELE ELECTRICE.

eXXVII. TIPUL ZONEI AFECTATE DE DEZASTRU

0 1

XXVIII. NUMĂRUL DE GOSPODĂRII CETĂȚENEȘTI AFECTATE

XXIX. EFECTE – POLUARE TRANSFRONTALIERĂ

NU

XXX. ASISTENȚĂ SPECIFICĂ SOLICITATĂ (PRIORITARĂ)

XXXI. MĂSURI SITUAȚII DE URGENȚĂ

XXXIII. DATE SUPLIMENTARE

2 0

MIJLOACE DE INTERVENȚIE: AUTOSCARĂ.